



Kontrola Inspekcji Handlowej

Zawartości niektórych substancji chemicznych –
chrom (Vi) i aminy aromatyczne w wyrobach skórzanych

Sprawdź listę nieprawidłowości - znajdziesz ją w osobnym dokumencie

INFORMACJE OGÓLNE

Inspekcja Handlowa sprawując nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie stosowania ograniczeń dotyczących chemikaliów¹ w ramach swoich kompetencji, sprawdza, czy wyroby oferowane konsumentom zawierają substancje chemiczne w dozwolonych ilościach lub nie zawierają substancji niedozwolonych do stosowania.

Kontrole w powyższym zakresie są prowadzone regularnie każdego roku, a przy typowaniu produktów do badań laboratoryjnych brane są pod uwagę wyniki poprzednich kontroli, informacje przekazywane przez inne organy kontroli, czy zgłoszenia konsumentów.

Działania te związane są również z udziałem Inspekcji Handlowej w zaplanowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów w Helsinkach, zharmonizowanym projekcie REF10 (REACH-EN-FORCE 10) dotyczącym nadzoru nad przepisami dot. Rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)². Tematem obecnego projektu jest „Zintegrowa-

na kontrola produktów chemicznych” i dotyczy on oceny zgodności z przepisami chemicznymi zawierającymi ograniczenia wynikające z załącznika XVII do rozporządzenia REACH w odniesieniu do różnego rodzaju produktów wprowadzanych na rynek UE, w tym sprawdzenie zawartości chromu (VI) i amin aromatycznych w wyrobach skórzanych. Zgodnie z wymaganiami art. 67 rozporządzenia REACH, substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie w stosunku, do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu stosowania, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.

W pozycji nr 47 pkt 5 i 6 załącznika XVII rozporządzenia REACH wskazane są warunki ograniczenia chromu(VI) w wyrobach skórzanych wchodzące w kontakt ze skórą, które nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają chrom VI w stężeniu równym lub większym niż 3 mg/kg (0,0003 % masowo) całkowitej masy suchej skóry. Takie same wymagania określono dla wyrobów zawierających skórzane części.

W pozycji nr 43 załącznika XVII rozporządzenia REACH wskazane są warunki ograniczenia stosowania barwników azowych, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub większej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycznych w wykrywalnych stężeniach powyżej 30 mg/kg (0,003% masowo) w wyrobach lub ich barwionych częściach. Barwniki azowe nie mogą być stosowane w wyrobach skórzanych, które mogą wejść w bezpośredni i przedłużony kontakt z ludzką skórą, m.in. takich jak: obuwie, rękawice, paski do zegarków, torebki, portmonetki/portfele, aktówki, pokrycia krzeseł, torebki noszone na szyi.



INFORMACJE WSTĘPNE

Dotychczas kontrole przeprowadzono u 53 przedsiębiorców (tj. w 37 placówkach detalicznych, u 14 producentów, importerów oraz w 2 hurtowniach).

W toku powyższych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 53 wyroby, w tym w zakresie zawartości:

- chromu (VI) pobrano 38 partii wyrobów: 26 partii obuwia oraz 12 partii pozostałych wyrobów skórzanych (np. portfele, paski, rękawiczki, etui na karty, torebka);
- amin aromatycznych pobrano 15 partii wyrobów: 7 par obuwia oraz 8 partii pozostałych wyrobów skórzanych (np. portfele, paski, etui na klucze).

Otrzymano wyniki badań 47 pobranych do badań wyrobów, spośród których ze względu na przekroczenie zawartości chromu (VI) zakwestionowano dwa z nich, tj.:

- obuwiu damskie Silver T. Sokolski (model FC L22-159) w części obuwia (skóra we wzory) wykryto chrom (VI) na poziomie 7,1 mg/kg, przy ograniczeniu zgodnie z wymaganiem z rozporządzenia REACH mniejszym niż 3 mg/kg;

- półbuty damskie FILIPPO DP3160/22BK (KOD EAN 5903849351737) we wkładce skórzanej lewego buta wykryto chrom (VI) na poziomie 5,2 mg/kg, przy ograniczeniu zgodnie z rozporządzeniem REACH mniejszym niż 3 mg/kg – w niniejszym przypadku na wniosek kontrolowanego do badań laboratoryjnych została skierowana próbka kontrolna, których wyniki potwierdziły przekroczenie w próbce kontrolnej zawartości chromu (VI) i wykazały w skórze wkładki prawego buta chrom (VI) na poziomie 5,5 mg/kg.

W związku z wynikami badań, wojewódzkie inspektoraty IH, będą prowadziły dalsze działania celem wyeliminowania kwestionowanych produktów z obrotu.

W przypadku sześciu wyrobów, do dnia przygotowania informacji, nie otrzymano wyników badań.

Kontrole w powyższym zakresie będą kontynuowane w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Listę produktów z nieprawidłowościami znajdziesz w osobnym dokumencie na uokik.gov.pl



Przypisy końcowe

1. art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, ze zm.)
2. Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 396, s. 1