



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów



Skontrolowaliśmy
OKULARY
>> PRZECIWSŁONECZNE



WYNIKI KONTROLI
INSPEKCJI HANDLOWEJ
OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

TERMIN KONTROLI

Luty – maj 2022 rok

KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU

7 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej – Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kielce, Lublin, Łódź i Opole.

CEL KONTROLI

Ocena, czy wprowadzone do obrotu okulary przeciwsłoneczne, należące do grupy środków ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii I, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wyeliminowanie z obrotu ŚOI nie spełniających wymagań rozporządzenia 2016/425/UE.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI

Kontrolami objęto 13 przedsiębiorców, w tym:

- 7 placówek detalicznych (w tym 2 podmioty prowadzące również sprzedaż internetową),
- 3 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe, prowadzące również sprzedaż internetową,
- 3 sprzedawców hurtowych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 15 wyrobów. W przypadku 2 wyrobów krajem pochodzenia był kraj UE, 11 wyrobów pochodziło z krajów trzecich, w przypadku 2 wyrobów nie ustalono kraju pochodzenia.

POCHODZENIE WYROBÓW:

2 - UE

11 - KRAJE TRZECIE

2 - POCHODZENIE NIEZNANE

SKONTROLOWALIŚMY
13 PRZEDSIĘBIORCÓW
I 15 MODELI OKULARÓW






Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych zakwestionowaliśmy tylko jeden model okularów (producent zadeklarował wyższą kategorię filtra niż w rzeczywistości posiadały)

WYNIKI KONTROLI

Z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano 7 wyrobów, co stanowi 47% ogółu skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych, stwierdzając: brak deklaracji zgodności UE (3 wyroby, co stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów), nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności UE (4 wyroby, co stanowi 27% ogółu skontrolowanych wyrobów) oraz brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu (3 wyroby, co stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów). W niektórych wyrobach stwierdzano więcej niż jedną niezgodność formalną. Naruszenie wymagań zasadniczych polegające na nieprawidłowo sporządzonej instrukcji i informacjach dołączonych do wyrobu stwierdzono w przypadku 6 wyrobów, co stanowi 40% ogółu skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych.

BADANIA LABORATORYJNE

Przeprowadzono badania 15 próbek wyrobów pod kątem istotnych parametrów, wpływających na bezpieczeństwo użytkowników i określonych w normie PN-EN ISO 12312-1:2014-02/A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych, takich jak: kategorie transmisji i filtrów oraz wymagania dotyczące korzystania z dróg i prowadzenia pojazdu. Nieprawidłowości zostały wykazane w przypadku 1 wyrobu. Zakwestionowane okulary przeciwsłoneczne spełniały wymagania normy PN-EN ISO 12312-1: 2014-02/A1:2016-01 dla okularów przeciwsłonecznych kategorii 2, natomiast nie spełniały wymagań dla kategorii 3, którą zadeklarował na wyrobie producent. Maksymalna wartość współczynnika przepuszczania światła dla badanych próbek wyniosła 19,18% (maksymalna – zgodnie PN-EN ISO 12312-1: 2014-02/A1:2016-01 – wartość współczynnika przepuszczania światła dla kategorii 3 wynosi 18%). Niższe oznaczenie nie wyklucza jednak możliwości stosowania okularów podczas prowadzenia pojazdów.



GŁÓWNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI TO: BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI, NIEPRAWIDŁOWE INSTRUKCJE

DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ:

W trakcie kontroli, z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano 7 wyrobów. We wskazanych przypadkach, inspektorzy Inspekcji Handlowej występują do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Sprawy są w toku. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

DZIAŁANIA UOKiK:

W związku z zakwestionowaniem 6 wyrobów z powodu naruszenia wymagań zasadniczych i negatywnego wyniku badania laboratoryjnego, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej skierują do Prezesa UOKiK 6 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy są w toku.

WNIOSKI:

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowadzanych do obrotu okularach przeciwsłonecznych stwierdzono przede wszystkim nieprawidłowości o charakterze formalnym oraz niezgodności w zakresie instrukcji i informacji, jakie powinny być dołączone do wyrobu. Przyczyną ujawnionych niezgodności w głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i importerów nt. przepisów rozporządzenia 2016/425/UE. W konsekwencji, dołączane przez producentów do okularów przeciwsłonecznych dokumenty są niekompletne. Zakwestionowanie w badaniach laboratoryjnych 1 wyrobu wskazuje natomiast na dochowanie przez producentów staranności w zakresie zapewnienia odpowiednich właściwości i poziomu jakości produkowanych okularów przeciwsłonecznych.



ZAKWESTIONOWALIŚMY 7 WYROBÓW
Z POWODU NIEZGODNOŚCI
FORMALNYCH

PORADY DLA KONSUMENTÓW

Weryfikując wybrany do zakupu wyrób, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czy znajduje się na nim oznakowanie CE o poniższych kształtach:



Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Brak znaku na okularach przeciwsłonecznych oznacza brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu z tzw. normami zharmonizowanymi. Do wyrobu powinna być również dołączona deklaracja zgodności potwierdzająca jego zgodność z wymaganiami rozporządzenia 2016/425.



Do każdego okularów przeciwsłonecznych należy dołączyć instrukcję w języku polskim, która powinna zawierać:

- nazwę i adres producenta,
- instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekowania,
- informacje nt. skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony,
- znaczenie wszelkich oznakowań,
- informację o zagrożeniach, przed którymi okulary przeciwsłoneczne mają chronić.

Z punktu widzenia konsumenta istotną informacją, na którą należy zwrócić uwagę przy zakupie okularów przeciwsłonecznych jest kategoria filtra. Kategoria okularów przeciwsłonecznych określa stopień przepuszczalności światła widzialnego. Wyróżnia się pięć kategorii okularów przeciwsłonecznych, z numeracją od zera do czterech. Każdy kolejny poziom zmniejsza ilość przepuszczanych promieni słonecznych. Najpopularniejszą grupą wyrobów dostępnych w sprzedaży są okulary przeznaczone do ogólnego zastosowania (najczęściej używane w naszej strefie klimatycznej), oznaczone kategorią filtra 2 lub kategorią filtra 3. Oznaczenie kategorii najczęściej znajduje się na wewnętrznej stronie oprawek (np. CAT.3).

Kolejnym istotnym parametrem jest siła filtra. Oznaczenie producenta, że okulary posiadają filtr, najczęściej znajduje się na wewnętrznej stronie oprawek (np. filtr UV400). Filtr chroni wzrok poprzez odbijanie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

**DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ KATEGORIĘ
I SIŁĘ FILTRA OKULARÓW**