




















**Zestawienie przebadanych grilli wielorazowych w ramach wspólnego projektu UOKiK, IH i KAS*
(2023 rok)
stan na dzień 20.07.2023**

Lp.	Zdjęcie	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za import do Polski	Wynik sprawdzenia	Wynik badań laboratoryjnych	Stwierdzone niezgodności
1		grill ogrodowy model BCDS-01, kod EAN 5901721052581	EUROHIT sp. z o.o. ul. Kłobucka 23D/118 02-699 Warszawa	niezgodny	negatywny	nieprawidłowości w oznakowaniu; zbyt krótka część użytkowa uchwyty rusztu na żywność
2		grill ogrodowy model SAM00628, kod EAN 5900168982550	NETTO sp. z o.o. ul. Motaniec 30 73-108 Kobylanka	niezgodny	negatywny	nieprawidłowości w oznakowaniu; nadmierne nagrzewanie się metalowych elementów uchwyty pokrywy
3		przenośny grill ogrodowy model AG225B, kod EAN 5907621800604	APTEL sp. z o.o. ul. Produkcyjna 106B 15-608 Białystok	niezgodny	negatywny	nieprawidłowości w oznakowaniu; nadmierne nagrzewanie się podłoża, na którym grill został ustawiony

4		<p>grill ogrodowy model 23014A, kod EAN 5908283126996</p>	<p>GARPI HOME sp. z o.o. ul. Zabkowska 31 03-736 Warszawa</p>	<p>niezgodny</p>	<p>negatywny</p>	<p>nieprawidłowości w oznakowaniu; zbyt krótka część użytkowa uchwytu rusztu na żywność</p>
5		<p>grill węglowy model SM1315, kod EAN 5905562026251</p>	<p>P.W.CARPOL Monika Jędruch ul. Niska 2A 82-300 Elbląg</p>	<p>niezgodny</p>	<p>pozytywny</p>	<p>nieprawidłowości w oznakowaniu</p>
6		<p>Grill- walizka na 6 szaszłyków 2 mm</p>	<p>Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków</p>	<p>niezgodny</p>	<p>pozytywny</p>	<p>nieprawidłowości w oznakowaniu</p>
7		<p>Grill- walizka na 8 szaszłyków 2 mm</p>	<p>Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków</p>	<p>niezgodny</p>	<p>pozytywny</p>	<p>nieprawidłowości w oznakowaniu</p>
8		<p>Grill- walizka na 10 szaszłyków 2 mm</p>	<p>Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków</p>	<p>niezgodny</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p>nieprawidłowości w oznakowaniu</p>

9		kuchenka kempingowa na drewno	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
10		grill-walizka na 12-2 mm 80.008.12	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
11		grill-walizka na 10-2mm 80.008.10	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
12		grill-walizka na 8-2mm 80.008.8	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
13		grill-walizka 6 - 2 mm 80.008.6	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu

14		grill węglowy 1 mm 10-1	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
15		grill węglowy 1 mm 6-1	Multisupply Oleksandr Bindas ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu
16		grill ogrodowy metalowy model 11941	Planeta sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 A 33-100 Tarnów	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
17		grill ogrodowy metalowy model 11787	Planeta sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 A 33-100 Tarnów	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
18		grill ogrodowy metalowy model 11772BP	Planeta sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 A 33-100 Tarnów	zgodny	pozytywny	nie dotyczy

19		grill ogrodowy metalowy model 11780	Planeta sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 A 33-100 Tarnów	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
20		grill ogrodowy metalowy model 11936	Planeta sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 A 33-100 Tarnów	niezgodny	negatywny	uchwyt rusztu na żywność wygiął się, co spowodowało ograniczenie możliwości przekładania rusztu
21		grill 259 KL	Nirones Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A/8 02-530 Warszawa	niezgodny	nie dotyczy	nieprawidłowości w oznakowaniu

* w oparciu o wymagania normy PN-EN 1860-1+A1:2017-08 *Urządzenia, paliwa stałe i podpalki do grilli – Część 1: Grille opalane paliwami stałymi - Wymagania i metody badań*